ボーリング柱状図

調査名　秦梨小学校屋内運動場　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2	調査位置	岡崎市秦梨町世士田２番地			北緯	
発注機関				調査期間	昭和57年5月27日～57年5月27日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	後藤
孔口標高	KBM +2.18m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 船底 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	7.02m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
1					埋土（粘土混じり砂）	暗黄灰～暗灰				1.90
2										
3	-1.32	3.50	3.50							
4					風化帯（真砂）	暗灰～暗黄灰				
5										
6	-4.12	2.80	6.30							
7	-4.84	0.72	7.02		風化岩	白灰				
8										
9										

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	1	1		2	2
1.45	15	15		30	
2.15	1	1	4	6	6
2.45				30	
3.15	1	2	2	5	5
3.45				30	
4.15	17	23	20	60	60
4.43			8	28	
5.15	42	18		60	60
5.27		2		12	
6.15	60			60	60
6.24	9			9	
7.00	60			60	60
7.02	2			2	

N値 −○−　0　10　20　30　40　50　60

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日