ボーリング柱状図

調査名

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.10	調査位置	岡崎市東阿知和町地内			北緯	
発注機関	岡崎市環境衛生部生活環境課		調査期間	平成12年8月3日～12年8月4日		東経	
調査業者名	玉野総合コンサルタント株式会社 電話（052-931-9583）	主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	+41.56m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 急90°
総掘進長	14.00m	使用機種	試錐機	YBM-05DA-2	ハンマー落下用具		
			エンジン	NFD10	ポンプ		

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
	41.36	0.20	0.20		表土	茶褐				
1					マサ土	黄灰～淡黄灰				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	31.16	10.20	10.40							
11					花崗岩	黄灰				
12	29.26	1.90	12.30							
13					花崗岩	灰				
	27.56	1.70	14.00							

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	14			14	14
1.45	30			30	
2.15	10			10	10
2.45	30			30	
3.15	15			15	15
3.45	30			30	
4.15	18			18	18
4.45	30			30	
5.15	45			45	45
5.50	35			35	
6.15	50			50	50
6.45	30			30	
7.15	50			50	50
7.43	28			28	
8.15	50			50	50
8.40	25			25	
9.00	50			50	50
9.05	5			5	
10.00	50			50	50
10.10				10	



原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日