ボーリング柱状図

調査名　奥殿小学校　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 9	調査位置	岡崎市奥殿町仲西７３－２			北緯	
発注機関				調査期間	昭和57年4月27日～57年4月27日	東経	
調査業者名	株式会社　栄基礎調査	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	鈴木　淳朗
孔口標高	+0.11m	角度	180°上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 45° 90°	使用機種	試錐機		ハンマー落下用具	
総掘進長	10.30m								エンジン		ポンプ	

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位m／測定月日
	-0.09	0.20	0.20		コンクリート					
1					砂質粘性土（盛土）	褐灰	中位			
2										
3										
4										
5										
6	-6.29	6.20	6.40							
7					花崗岩風化帯	淡褐灰～灰褐	密			
8										
9										
10	-10.19	3.90	10.30							
11										
12										
13										
14										

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00	2	1	1	4/30	4
1.30					
2.00	2	2	2	6/30	6
2.30					
3.00		1	1	2/35	2
3.35		18	17		
4.00	2	1	1	4/34	4
4.34	14	12	8		
5.00	2	2	1	5/37	5
5.37	13	15	9		
6.00	2	2	1	5/30	5
6.30	11	12	7		
7.00	8	11	13	32/30	32
7.30					
8.00	10	15	15	40/30	40
8.30					
9.00	11	16	18	45/30	45
9.30					
10.00	10	17	20	47/30	47
10.30					

原位置試験

深度 m	試験名および結果

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法

室内試験（　）

掘進月日