

ボーリング柱状図

調査名 根石保育園

ボーリングNo.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名		調査位置						岡崎市栄町4丁目130-1, 130-2, 131			北緯		
発注機関		調査期間						平成5年3月1日～年月日			東経		
調査業者名		三祐株式会社		主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者		安藤 光人	
孔口標高	KBM +0.01m	角	180° 上	90°	方	北 0° 西 270° 南 180°	地盤勾配	水平 0°	使用機種	試験機	ハンマー 落下用具		ポンプ
総掘進長	8.03m	度	0°	0°	向				エンジン				

標尺	層高	厚	深	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験				N 値 - ○ -	原位置試験		試料採取		室内試験 ()	掘進 月日
											10cm毎の 打撃回数	打撃回数 / 貫入基 cm	深	度		深	度	深	度		
m	m	m	m	図	分	調	度	度	専		0	10	20	30							
					埋土	褐灰					1.15	2	2	2	6						
					砂質シルト	暗褐灰					1.45	2	2	2	30						
					シルト 混じり 細砂	暗灰褐					2.15	1	1	1	3						
					シルト 質細砂	暗灰褐					2.45	1	1	1	30						
					真砂	淡灰					3.15	1	1	1	2						
					花崗岩	褐灰～ 淡褐灰					3.45	15	15	15	30						
										4.15	1	3	5	9							
										4.45	1	3	5	9							
										5.15	17	27	6	50							
										5.35	1	1	1	21							
										6.05	50	50	50	50							
										6.05	50	50	50	50							
										7.05	50	50	50	50							
										7.05	50	50	50	50							
										8.05	50	50	50	50							
										8.05	3	3	3	3							